

# Auflösung je nach Druckstufe

## Für Digi-10 Klasse 1,0%

Die Auflösung ist die kleinste messbare Änderung des Drucks, die auf dem Display angezeigt wird. Die Auflösung hängt vom Messbereich und der gewählten Einheit ab. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Nachkommastellen, die für jeden Messbereich und Einheit dargestellt werden.

Messbereich	bar	kPa	PSI	kgf/cm <sup>2</sup>	mBar	MPa
-1-0	2	1	1	2	0	-
0-1,6	3	1	2	3	0	3
0-2,5	3	1	1	3	0	3
-1-3	2	0	1	2	-	3
0-4	2	0	1	2	-	3
0-6	2	0	1	2	-	3
0-10	2	0	1	2	-	3
0-16	2	0	1	2	-	3
-1-25	2	0	0	2	-	3
0-25	2	0	0	2	-	3
-1-40	1	-	0	1	-	2
0-40	1	-	0	1	-	2
-1-60	1	-	0	1	-	2
0-60	1	-	0	1	-	2
0-100	1	-	0	1	-	2
0-160	1	-	0	1	-	2
0-250	1	-	0	1	-	2
0-400	0	-	-	0	-	1
0-600	0	-	-	0	-	1