
# Messbericht

## Hydraulikprüfung · Demobeispiel

DEMO: Alle Messwerte dieser Aufnahme sind simuliert.

## Druckverlauf

Gemeinsame bar-Achse · 2 Messkanal/Kanäle





Empfangszeit; Ereignisnummern verweisen auf die Ereignisliste. Nahe Ereignisse sind gruppiert.

- Zylinder A [DEMO-1]
- Zylinder B [DEMO-2]

## Sensortemperatur

Gemeinsame °C-Achse · 1 Messkanal/Kanäle




Empfangszeit; Ereignisnummern verweisen auf die Ereignisliste. Nahe Ereignisse sind gruppiert.

- Zylinder A [DEMO-1]

# Aufnahmedetails

Beginn: 06.11.26 13:26:19.132 GMT+00:00

Ende: 06.11.26 13:26:19.157 GMT+00:00

Dauer: 00:00:00

Quelle: DEMO: simulierte Daten

Messwerte / Ereignisse: 242 / 1

Zeitangaben zeigen den Empfang am Telefon. Fehlende Werte werden nicht durch Null ersetzt. Die CSV enthält die einzelnen Empfangszeitpunkte.

# Verwendete Messpunkte

## Zylinder A · MD-S211

Bluetooth-Adresse: DEMO-1

Aufgedruckte MAC: Nicht hinterlegt

Gerätekennung: 0e00c812-c614-45bf-9a02-777efd8bea71

## Zylinder B · MD-S211

Bluetooth-Adresse: DEMO-2

Aufgedruckte MAC: Nicht hinterlegt

Gerätekennung: 9b40e11e-5d84-4f84-b5b6-f3d3e87f8906

# Ereignisse

1. 06.11.26 13:26:19.153 GMT+00:00 | Demobeispiel mit simulierten Messwerten

Aufnahme-ID: 6ad436a5-bbf8-4c3e-a0ec-8716ea9ac615